

INFORMACE



Kategorie:	Limuzína, 4 dvéřové
Série:	G80 51AY
Typ paliva:	Benzín
Emisní třída:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Emise CO2 (v g/km, kombinované):	NEFZ CO2 komb.: 0 WLTP CO2 komb.: 228
Výkon:	353 KW / 480 PS
První registrace:	03.2024
Klíč KBA – výrobce:	7909
Klíč KBA – typ:	ACU
Identifikační číslo vozidla VIN:	WBS51AY000FS94387
Typ převodovky:	6 rychlostní převodovka
Barva:	šedá Metalíza
Přesné označení barvy:	brooklyn grau metallic
Stav km:	23.400 kilometrech
Celkový počet známých držitelů vozidla:	1 Držitelé
Původ vozidla:	Služební vůz
Dodavatel:	BMW Group
Lokalita:	D-93342

DOKLADY OD VOZIDLA

Počet existujících klíčů od vozidla:	1
Servisný certifikát:	digitální
Poslední prohlídka při:	Žádné údaje

Vyvolávací cena: **35.100 €**

Daň: **netto**

NEHODA / DŘÍVĚJŠÍ POŠKOZENÍ

Stávající poškození:

- 0 SITZBEZUG VL INSTANDSETZEN, SCRATCH, SMART REPAIR 88.2
- 1 MAIN WORK, OTHER, SERVICE WORKSHOP 19.6
- 2 FRONT BUMPER, SCRATCH, PAINT 436.11
- 3 DISCOUNT BY COMBINED-OPERATION WORK, , -235.2
- 4 SONSTIGES, SCRATCH, REPLACE 139.12
- 5 BONNET, STONE CHIP, TOUCH UP 29.4
- 6 ALLE EINSTIEGSLEISTEN, SCRATCH, USE-WEAR 0.0
- 7 WINDSCREEN, STONE CHIP, USE-WEAR 0.0
- 8 ALLE TÜRVERKLEIDUNGEN, SCRATCH, USE-WEAR 0.0
- 9 MINDERWERT LM FELGE 19" UND 20" HR, SCRATCH, SMART REPAIR 117.6
- 10 LEDERPFLEGE GROSS, STAINS, CLEAN 98.0
- 11 MAIN WORK, OTHER, PAINT 196.0
- 12 RIGHT FRONT DOOR, DENT, PAINTLESS DENT REPAIR 58.8
- 13 REAR BUMPER COVER, SCRATCH, PAINT 574.86

NEHODA / DŘÍVĚJŠÍ POŠKOZENÍ

14 RR CTR LWR DIFFUSER, SCRATCH, REPLACE 308.28

15 MINDERWERT LENKRAD, SCRATCH, SMART REPAIR 98.0

Výše škod: 1.928,77 € netto

VÝBAVA, DOMONTOVANÉ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ABS
- Airbags: 6
- Alarm
- Asistent pro dálková světla
- Automatická klimatizace im Fond
- DAB
- Dešťový senzor
- elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
- Indikátor defektu pneumatiky RPA
- Jazykový vstupní systém
- Kamera pro couvání
- Kontrola tlaku v pneumatikách RDC
- Kožený volant
- Lane keeping system
- LED světlomety s laserovými dálkovými světly
- Multifunkční volant
- Navigace (z výroby): BMW Live Cockpit Plus
- Palubní počítač
- Parkovací asistent
- Parkovací asistent PDC vpředu/vzadu
- Program podvozku DSC
- s ovladačem
- Samozatmavovací vnější zpětné zrcátko
- Servořízení
- Sportovní podvozek
- Systém start/stop
- Telefon: Příprava
- Tempomat
- Touchscreen
- Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním
- Vnější zrcátko elektrické ovládání
- Zadní skla zatmavená
- Zvukový systém

Original price 80,428.00 EUR. net.

Nr. Beschreibung

01CB CO2 Umfang

01DF Abgastechnik EU6d/e

01T5 18"/19" M Schmiederäder Doppelspeiche 824 M Orbitgrau / MB

0230 EU-spezifische Zusatzumfaenge

02PA Radschraubensicherung

02T4 M Sportdifferenzial

02VB Reifendruckanzeige

02VF Adaptives M Fahrwerk

0302 Alarmanlage

0322 Komfortzugang

0428 Warndreieck

0430 Innen- und Außenspiegelpaket

0431 Innenspiegel, automatisch abblendend

0459 Sitzverstellung, elektrisch mit Memory

0488 Lordosenstütze

0493 Ablagenpaket

0494 Sitzheizung fuer Fahrer und Beifahrer

04AT Interieurleisten schwarz hochglanzend

04NE Blow by-Heizer

0534 Klimaautomatik

VÝBAVA, DOMONTOVANÉ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

0544 Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
0548 Kilometertacho
05AC Fernlichtassistent
05AL Active Protection
05AS Driving Assistant
05AV Active Guard
05AZ BMW Laserlicht
05DA Beifahrerairbag-Deaktivierung
05DC Fondkopfstützen, klappbar
05DN Parking Assistant Plus
0654 DAB-Tuner
0688 Harman Kardon Surround Sound System
06AE Teleservices
06AF Gesetzlicher Notruf
06AK ConnectedDrive Services
06C4 Connected Package Professional
06NX Ablage für Wireless Charging
06U2 BMW Live Cockpit Plus
06VB Steuerung Infotainment
06WC Widescreen Display
0712 M Sportsitze
0760 M Hochglanz Shadow Line
0775 M Dachhimmel anthrazit
07R7 Innovationspaket
0801 Deutschland-Ausführung
0851 Sprachversion Deutsch
0879 Deutsch / Bordliteratur
08EK Steuerung Karosserie
08KA Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000 km
08R3 COC Zusatzumfänge
08R9 Kältemittel
08TF Aktiver Fußgängerschutz
08WD Steuerung FAS 18
08WM Steuerung D
08WQ Steuerung G

No. Description

01CB CO2 content
01DF Exhaust technology EU6d/e
01T5 18"/19" M forged wheels Double-spoke style 824 M Orbit Grey / MT
0230 EU-specific supplementary equipment
02PA Locking wheel bolts
02T4 M sport differential
02VB Tyre Pressure Monitor
02VF Adaptive M suspension
0302 Alarm system
0322 Comfort access system
0428 Warning triangle

VÝBAVA, DOMONTOVANÉ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

0430 Interior and exterior mirror package
0431 Interior rear-view mirror with automatic anti-dazzle function
0459 Seat adjustment, electrical with memory
0488 Lumbar support
0493 Storage compartment package
0494 Seat heating for driver and front passenger
04AT Interior trim finishers black high-gloss
04NE Blow-by heater
0534 Automatic air conditioning
0544 Cruise control with braking function
0548 Speedometer with kilometer reading
05AC High-beam assistant
05AL Active Protection
05AS Driving Assistant
05AV Active Guard
05AZ BMW Laserlight
05DA Front passenger airbag deactivation
05DC Rear-seat headrests, folding
05DN Parking Assistant Plus
0654 DAB tuner
0688 Harman Kardon surround sound system
06AE Teleservices
06AF Legal emergency call
06AK ConnectedDrive Services
06C4 Connected Package Professional
06NX Storage for wireless charging
06U2 BMW Live Cockpit Plus
06VB Control Infotainment
06WC Widescreen Display
0712 M Sport seats
0760 M high-gloss Shadowline
0775 M headliner anthracite
07R7 Innovation package
0801 German version
0851 Language version German
0879 German / on-board documentation
08EK Control body
08KA Oil service interval 24 months/30,000 km
08R3 COC additional contents
08R9 Refrigerant
08TF Active pedestrians safety
08WD Control DAS 18
08WM Control D
08WQ Control G

INFORMATION

Note for BMW dealer organization:

Before purchasing, please check for each vehicle whether there are any technical promotions or a delivery

INFORMATION

block.

Please ensure that any technical actions are processed in accordance with the relevant specifications before selling the vehicle and that any delivery block is observed. For details, please refer to the applicable warranty manual.

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

- Adaptivní podvozek M
- Aktivní ochrana
- Antracitový strop
- Driving Assistant
- Hi-fi systém harman/kardon
- Individuální vysoký lesk Shadow Line
- Komfortní přístup
- Odkládací paket
- Paket ConnectedDrive Services
- Paket inovací

SEDADLA

- Kůže
- 'Merino' | Silverstone/Schwarz
- Sportovní sedadla
- Středové ruční opěradlo: vpředu
- Možnost nakládání na zadní sedadla

	Sedadlo řidiče	Sedadlo spolujezdce	Levé zadní	Pravé zadní
Vyhřívání sedadla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mit Memory-Funktion	<input type="checkbox"/>			
Elektrické sedadlo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ergonomické opěradlo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

POHLED NA PŘÍSTROJOVOU DESKU



Obrázek 1: Pohled na přístrojovou desku

OBEČNÁ DALŠÍ OBRÁZKY



Obrázek 1: Stav vozidla




Obrázek 2: Doklad o servisu



Obrázek 3: Zobrazení navigace

PODROBNOSTI



Obrázek 1: Detailní foto



Obrázek 2: Detailní foto

PODROBNOSTI



Obrázek 3: Detailní foto




Obrázek 4: Detailní foto



Obrázek 5: Detailní foto



Obrázek 6: Detailní foto



Obrázek 7: Detailní foto



Obrázek 8: Detailní foto

PNEUMATIKA / RÁFEK / KRYTY KOL

Typ pneumatik:

Letní pneumatiky

Ráfky z lehkého kovu:

18 Palce


PNEUMATIKA

PNEUMATIKA / RÁFEK / KRYTY KOL


PNEUMATIKA

	Hloubka profilu	Rozměr	LI	DOT	porézní	Prasklina	bez vzduchu
vpředu vlevo	3 mm						
vzadu vlevo	3 mm						
vzadu vpravo	3 mm						
vpředu vpravo	3 mm						



RÁFEK

	Poškozené	Škrábanec
vpředu vlevo		
vzadu vlevo		
vzadu vpravo		
vpředu vpravo		

KRYTY KOL

	Poškozené	Puudub
vpředu vlevo		
vzadu vlevo		
vzadu vpravo		
vpředu vpravo		

KAROSERIE

	Škrábanec
Nárazník zadní levý	 

KAROSERIE

Škrábanec

Nárazník zadní levý



Nárazník zadní středový



Nárazník zadní středový



INTERIÉR

Poškozené

Opotřebení

Sedadlo řidiče



Volant



POŠKOZENÍ ČELNÍHO SKLA ŠTĚRKEM

velké kamínky

Doporučená výměna

Čelní sklo



Kapota motoru



Nárazník přední



Čelní straně obecně



INFORMACE O VÝROBCI

BMW AG
 Petuelring 130
 80809 München
 Německo

[Na webové stránky výrobce](#)

OBRÁZKY



Obrázek 1: Náhled zepředu zleva



Obrázek 2: Náhled zepředu zprava



Obrázek 3: Náhled zezadu zleva



Obrázek 4: Náhled zezadu zprava



Obrázek 5: Náhled interiéru



Obrázek 6: Pohled na přístrojovou desku

OBRÁZKY




Obrázek 7: Stav vozidla



Obrázek 8: Doklad o servisu



Obrázek 9: Zobrazení navigace



Obrázek 10: Detailní foto



Obrázek 11: Detailní foto



Obrázek 12: Detailní foto

OBRÁZKY




Obrázek 13: Detailní foto



Obrázek 14: Detailní foto



Obrázek 15: Detailní foto



Obrázek 16: Detailní foto



Obrázek 17: Detailní foto



Obrázek 18: Nárazník zadní levý - Škrábanec

OBRÁZKY




Obrázek 19: Nárazník zadní levý - Škrábanec



Obrázek 20: Nárazník zadní středový - Škrábanec



Obrázek 21: Nárazník zadní středový - Škrábanec



Obrázek 22: Sedadlo řidiče - Opotřebení



Obrázek 23: Volant - Poškozené



Obrázek 24: vzadu vpravo - Poškozené


OBRÁZKY



Obrázek 25: Čelní sklo - velké kamínky,
Doporučená výměna



Obrázek 26: Kapota motoru - velké kamínky



Obrázek 27: Nárazník přední - velké kamínky

! VYZVEDNUTÍ VOZIDLA

Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.

! POZOR

Všechna vozidla mohou mít závady odpovídající najeté vzdálenosti či stáří, další závady nebo závady dané opotřebením! (Např. vadná baterie, ztráta oleje, závady na lakování, přelakování, poškození štěrkem atd.)
Zkušební jízda ani prohlídka spodku vozidla nebyla provedena. Chybějící díly a příslušenství musíte doplnit na vlastní náklady.